



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMÍN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustrucción techo de cocina uno: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto2: Lijado y aplicación de pintura anticorrosiva color negro en vigas de metal.



Foto3: Sustrucción techo de cocina dos: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 4: Sustrucción techo de aula uno: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 5: Sustrucción techo de Bodega: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 6: Sustrucción techo de servicio sanitario: láminas troqueladas y capotes calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMÍN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	23/09/2024






Foto 7: Sustitución techo de aula dos: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Francisco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

