

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN FARAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMÍN RAMOS MENDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	15 de noviembre del 2,024



Foto1: Cocina uno: Desmontando lámina



Foto 2: cocina uno: Lijado de estructura de metal



Foto 3: Cocina dos: sustituyendo lamina por lamina troquelada calibre 26




Foto 4: Aula dos: Desmontando lámina



Foto 5: Bodega: Sustituyendo lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Servicio sanitario: Sustituyendo lamina por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN FARAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMIN RAMOS MENDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	25 de noviembre del 2,024



Foto7:Aula dos:Sustituyendo lamina por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---