

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0713-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas



Foto 2: Sustrucción de un portón



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal por puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de una pila




Foto 5: Sustrucción de techo de cocina



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0713-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto7: Pintura de muros interiores de la cocina



Foto 8 Mejoramiento del portón 2

Foto 7:

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--