



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACHÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0717-43	FECHA:	10/06/2024

 Foto 1: reparación de sistema eléctrico	 Foto 2: colocación de balcones a ventanas
 Foto 3: mantenimiento a puertas (pintura anticorrosiva)	 Foto 4: sustitución de puertas de servicios sanitarios
 Foto 5: aplicación de pintura interior y exterior de cocina	 Foto 6: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACHÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0717-43	FECHA:	10/06/2024

 Foto 7: mejoramiento de circulación perimetral	 Foto 8: Impermeabilización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---