

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: ESTUFA ARTESANAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: LÁMINAS Y VIDRIOS TRANSPARENTES EN VENTANAS QUEBRADAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE AZULEJOS EN LAVAMANOS



Foto 5: PUERTAS DE METAL (Chapa, Portón y puertas para aulas)



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la Aldea Villa Linda	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: PINTURAS EN AULAS Y MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (PVC)



Foto 9: MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN EL SEGUNDO NIVEL




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la Aldea Villa Linda	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

