

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: ESTUFA ARTESANAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: LÁMINAS Y VIDRIOS TRANSPARENTES EN VENTANAS QUEBRADAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE AZULEJOS EN LAVAMANOS



Foto 5: PUERTAS DE METAL (Chapa, Portón y puertas para aulas)



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: PINTURAS EN AULAS Y MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (PVC)



Foto 9: MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN EL SEGUNDO NIVEL




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la VILLA LINDA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

