

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcana II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento Cocina paredes (azulejo)



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios en malas condiciones



Foto 3: Mejoramiento malla en Muro Perimetral



Foto 4: Sustitución de portón



Foto 5: Sustitución de columnas de madera por columnas de concreto



Foto 6: Mantenimiento puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcnac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto 7: Sustitución de chapa



Foto 8: Sustitución de lamparas



Foto 9: Sustitución de interruptores



Foto 10: Aplicación de pintura interior del salón escolar



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

