

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcnac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024



Foto1: Mejoramiento Cocina paredes (azulejo)



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios en malas condiciones



Foto 3: Mejoramiento malla en Muro Perimetral



Foto 4: Sustitución de portón



Foto 5: Sustitución de columnas de madera por columnas de concreto



Foto 6: Mantenimiento puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024



Foto 7: Sustitución de chapa




Foto 8: Sustitución de lamparas




Foto 9: Sustitución de interruptores




Foto 10: Aplicación de pintura interior del salón escolar

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

