

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chipoclaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0002-42	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto1: Quitando la lámina de la cocina.



Foto 2: Quitando la estructura de techo de madera.



Foto 3: Mejoramiento de la pared de la cocina.



Foto 4: Inicio de colocación de la estructura del techo.



Foto 5: Desmantelación del piso cerámico.



Foto 6: Desmantelación del piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---