



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS, CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO OCHO CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	4/07/2024




Foto 1: CAMBIO DE TECHO




Foto 2: REPARACION DE MURO




Foto 3: CAMBIO DE PISO



Foto 4: MURO DE CONTENCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

