



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS, CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO OCHO CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHO




Foto 2: REPARACION DE MURO




Foto 3: CAMBIO DE COCINA





Foto 4: KIT DE BAÑOS



Foto 5: CAMBIO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

