

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Levantado de losa en mal estado.



Foto 3: Terraplén después de quitada la losa de patio




Foto 4: Quitado de circulación



Foto 5: Quitado de circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Zanjado para sustitución de muro perimetral.




Foto 3: Llenado de zanjado con piedra para sustitución de muro perimetral



Foto 4: Relleno de zanjado con cemento y fundición de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustitución de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de muro perimetral y cambio de portón



Foto 3: Sustitución de losa de patio




Foto 4: Mantenimiento y sustitución de estufa rural (completa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

