



Ministerio de Educación

Gobierno de México

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL





FOTO 5: SUSITTUCIÓN DE PISO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: REPARACION DE FISURAS DE VIGAS



FOTO 2: FISURA EN VIGAS



FOTO 3: FISURA EN VIGAS



FOTO 4: FISURA EN VIGAS



FOTO 5 : REPARACION DE VIGAS




FOTO 5 : REPARACION DE VIGAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

