



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	13/11/2024



1. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



3. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



4. SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO, POR PISO GRANITO



5. REPARACIÓN DE FISURAS EN VIGAS DE CONCRETO



6. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo de Padres de Familia Aldea Chalhuitz Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Aldea Chalhuitz Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	13/11/2024



FOTO: 7 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: 8 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO: 9 SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



FOTO: 10 INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO: 11 SUSTITUCIÓN DE PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTRIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---