

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJÓN, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0015-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN CUBIERTA DE TECHO DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL CON VIDRIOS



Foto 4: PINTURA EN MURO





Foto 5: PINTURA EN MURO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO GRANITO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJÓN, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0015-43	FECHA:	27/09/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE SANITARIOS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 9: MANTENIMIENTO DE PORTÓN



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---