

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJÓN, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0015-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO GRANITO DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO EN SANITARIOS



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

