

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO (Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura))



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO (Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura)





Foto 5: REPARACIÓN DE COCINA (Cambio de plancha, repello, ceramica)



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 7: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 9: PUERTAS DE METAL (mantenimiento de estructura lijado, aplicación de pintura)



Foto 10: PUERTAS DE METAL (mantenimiento de estructura lijado, aplicación de pintura)



Foto 11: PINTURA EN PAREDES INTERIORES



Foto 11: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Emiliano Robb
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 13: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA



Foto 14: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA



Foto 15: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (sustitucion de lamparas colgantes)



Foto 16: SUSTITUCION DE CABLEADO, TOMACORRIENTES, FLAFONERAS, APAGADORES...



Foto 17: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 18: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

