

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	04//12/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA, CANALES, REPARACION DE TUBOS Y MAYAS GALVANIZADA.



Foto 3: REPARACION DE COCINA (instalacion de piso granito)



Foto 4: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	04/12/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA, CANALES.



Foto 3: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADO



Foto 4: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES Y PISO (granito)



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASIP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0016-43	FECHA:	04//12/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

