



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserío Tuichip Grande,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0017-43	FECHA:	5/07/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Muro Perimetral



Foto 4: Piso



Foto 5: Pila





Foto 6: Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

