



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserío Tuichip Grande,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0017-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Muro Perimetral



Foto 4: Piso





Foto 5: Pila



Foto 6: Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

