



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN NUEVO BELÉN      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0025-43 | FECHA:                         | 26/06/2024              |




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL




FOTO 3: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETAL CON TUBO HG Y MALLA




FOTO 6: REPARACIÓN DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público