



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEMMAL II TIERRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0029-43	FECHA:	12/08/2024




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4




FOTO 5






FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---