

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tutzlom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: VENTANAS A SUSTITUIR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tujtzlom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PILA DE COCINA



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---