

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tujtziom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tujtzlom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PILA DE COCINA



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Huehuetenango
---	--