



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUITZCOSH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZCOSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0042-43	FECHA:	1/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MADERA.






FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P. Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---