



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUITZCOSH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZCOSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0042-43	FECHA:	21/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 4: SUSTITUCION DE MAYA.




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomasmaticasc Firma y sello del Presidente de la QPF	E.O.R.M. Caserio Tuitzcosh Consejo Padres de Familia Todos Santos Cuchumatán	Firma y Sello Director Centros Educativos Públicos Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuitzcosh, Aldea Mash DIRECCIÓN Sanjos Quetz Huehuetenango
--	---	---