

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0740-43	FECHA:	02/10/2024



FOTO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN COCINA RURAL




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0740-43			FECHA:	02/10/2024		




FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE piso cerámico



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

