

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0744-43	FECHA:	20/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




FOTO 2: MANTENIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




FOTO 5: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 6: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

