



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserío Villa Alicia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-1-5-0750-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Piso del centro educativo corredor



Foto 2: Piso de las aulas del centro educativo



Foto 3: Puertas del centro educativo de madera



Foto 4: Ventanas de las aulas del centro educativo



Foto 5: Ventanas de las aulas del centro educativo



Foto 6: Red eléctrica del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia de la EORM


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserío Villa Alicia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-1-5-0750-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cambio de tasa de los baños



Foto 2: Puerta de las aulas



Foto 3: Cuneta de los modulos actuales



Foto 4: Puerta de las aulas del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Todos Santos Cuchumatán

