

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserio Villa Alicia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-1-5-0750-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Colocación de piso en el aula



Foto 2: colocación de piso en el aula



Foto 3: Desmonte de puertas



Foto 4: Ventanas de las aulas del centro educativo




Foto 5: Ventanas de las aulas del centro educativo



Foto 6: proceso de cambio de red eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, caserío Villa Alicia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-1-5-0750-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 1: Cambio de tasa de los baños



Foto 2: Proceso de quitar las tasas usadas



Foto 3: Proceso de colocación de la cuneta



Foto 4: Limpieza donde se colocara la cuneta



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---