

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                            |                                |                                                   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango              | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, caserio Villa Alicia | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | caserio Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-1-5-0750-43             | FECHA:                         | 29/11/2024                                        |



Foto 1: Piso de granito del centro educativo



Foto 2: Piso de las aulas del centro educativo



Foto 3: Puerta nueva del centro educativo



Foto 4: Ventanas nuevas del centro educativo



Foto 5: Red eléctrica nueva del centro educativo



Foto 6: Red eléctrica nueva del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Consejo de Padres de Familia de la EORM<br>Caserio Villa Alicia<br>Aldea San Martín<br>Cuchumatán<br>Todos Santos Cuchumatán<br>Huehuetenango | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>EORM - Caserio Villa Alicia<br>Aldea San Martín<br>Cuchumatán<br>Huehuetenango |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                            |                                |                                                   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango              | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, caserío Villa Alicia | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | caserío Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-1-5-0750-43             | FECHA:                         | 29/11/2024                                        |



Foto1: Inodoros nuevos del centro educativo



Foto 2: Puertas nuevas del centro educativo



Foto 3: Cuneta del centro educativo



Foto 4: Pilas nuevas del centro educativo



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

