

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 10: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 12: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y realizar el número de hojas.

 Firma y sello del Rector	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	10/09/2024



foto 13 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



foto 14: sustitucion de plancha de metal de tres hornillas



Foto 15:Mejoramiento de azulejo en mesa de concreto



foto 16:Sustitución de pila de dos lavaderos



foto 17: Sustitución de piso ceramica



foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público