

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de portón de metal




Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	22/11/2024



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9:Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 10: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)




Foto 11: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Caserio Tiogal, Aldea San Martín Cuchumatán, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Caserio Tiogal, Aldea San Martín Cuchumatán, Huehuetenango
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Sustrucción de estructura de soporte de madera ,por metal



Foto14: Sustrucción de plancha de metal de tres hornillas



Foto 15: mejoramiento de azulejo en mesa de concreto



Foto 16: Sustrucción de pila de dos lavaderos



Foto 17: Sustrucción de piso granito



Foto 18: mejoramiento de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo PRA
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 19: Sustitución de muro perimetral de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--