

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de portón de metal



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE	Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 10: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 13: Sustrucción de estructura de soporte de madera ,por metal




Foto14: Sustrucción de plancha de metal de tres hornillas



Foto 15: mejoramiento de azulejo en mesa de concreto



Foto 16: Sustrucción de pila de dos lavaderos



Foto 17: Sustrucción de piso granito



Foto 18: mejoramiento de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIOGAL, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0751-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 19: Sustitución de muro perimetral de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

