

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0753-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: LEVANTADO DE MURO



Foto 2: COLOCACIÓN DE CERÁMICO



Foto 3: REPELLO DE PAREDES




Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE PISO EN COCINA




Foto 6: COLOCACIÓN DE LÁMINA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR de la Aldea Chalhuitz



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

