

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0753-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO




Foto 6: MEJORAMIENTO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Firma]</i> Consejo de Padres de Familia de la EORM Aldea Chalhuitz Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Aldea Chalhuitz, Todos Santos Cuchumatán
---	--