



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	30/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS




FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA





FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

