



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	16/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anelís Hernández
Firma y sello del Presidente de la JPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

