

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024.



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024.



Foto 7: reparación en sistema eléctrico



Foto 8: sustitución de depósito de agua



Foto 9: sustitución de estufa rural



Foto 10: mejoramiento en azulejo en cocina



Foto 11: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--