

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024.



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de inodoro



Foto 5: Mejoramiento de azulejos en baños



Foto 6: Sustrucción de piso de granito en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024.



Foto 7: Sustrucion de estufa rural



Foto 8: Mejoramiento de azulejo en lavamanos



Foto 9: sustitucion de piso de granito en lavamanos



Foto10: mejoramiento en azulejo en migitorio




Foto 11: mejoramiento de azulejo en la pila



Foto 12: Mejoramiento de azulejo en pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público