

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0760-43	FECHA:	11 de Septiembre de 2024



Foto1: reparación de 2 pollos de cocina para servicios en cocina



Foto 2: reparación de muro, por humedad.



Foto 3: sustitución de Inodoros




Foto 4: cambio de puerta por nuevo y de metal para seguridad de lo que se resguarda en cocina




Foto 5: Pintura en Exterior e interior de las aulas



Foto 6: colocación de estufas y ventanas para mejora de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0760-43	FECHA:	11 de Septiembre de 2024



Foto 7: sustitución de laminas de cocina



Foto 8: sustitución y reparación de laminas de cocina, cooredores y otras



Foto 9: cambio de pintura interior y exterior, de todo el centro educativo



Foto 10: repellido de cocina



Foto 11: cambio de ventanas y balcones



Foto 12: sustitución y reparación de mayas galvanizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--