

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Chicoy
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0760-43	FECHA:	20 de Noviembre de 2024



Foto 1: reparación de 2 pollos de cocina para servicios en cocina



Foto 2: reparación de muro, por humedad.



Foto 3: sustitución de inodoros




Foto 4: cambio de puerta por nuevo y de metal para seguridad de lo que se resguarda en cocina



Foto 5: Pintura en Exterior e interior de las aulas



Foto 6: colocación de estufas y ventanas para mejora de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Chicoy
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0760-43	FECHA:	20 de Noviembre de 2024



Foto 7: sustitución de laminas de cocina



Foto 8: sustitución y reparación de laminas de cocina, cooredores y otras



Foto 9: cambio de pintura interior y exterior, de todo el centro educativo



Foto 10: repellido de cocina



Foto 11: cambio de ventanas y balcones



Foto 12: sustitución y reparación de mayas galvanizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---