

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0761-43	FECHA:	17 de julio de 2024



Pintura de paredes en proceso




Pintura de puertas de metal en proceso



Colocación de piso cerámico en salón de comedor en proceso



Colocación de torta de cemento en patio en proceso



Repello o cernido, salón de comedor



Levantado de pared y mantenimiento a estructura de techo en salón de comedor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--