

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TWI SPAK, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7171-43	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1: SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSITUCIÓN DE MADERA POR METAL




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: PINTURA EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--