

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MASH CHIQUITO, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7172-43	FECHA:	5/12/2024



CUBIERTA DE TECHO: Sustitución de lámina por lámina troquelada, capote troquelada, elementos de fijación y Mantenimiento de estructura de metal



REPARACIÓN DE COCINA: , Reparación de azulejo de estufa rural, Sustitución de chimenea de concreto de estufa rural, Sustitución de pila de concreto



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PUERTAS: Reparación de puertas de aula incluyendo pintura, Sustitución de puerta de acceso a cocina,



SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución de inodoros, lavamanos y azulejo, Fabricación de puertas



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de plafoneras, focos ahorradores, tomacorrientes interruptores, cableado eléctrico, ducto eléctrico y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

