



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TODOS SANTOS CUCHUMATAN               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN JOAQUIN CASERIO LA VENTOSA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-7173-43 | FECHA:                         | 10/08/2024                            |




Cambio de lámina de techo




Mejoramiento de piso de cocina



Mejoramiento de losa para colocación de pila



Repello o cernido de cocina



Colocación de lámina nueva para techo



Cambio de focos de alumbrado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clementino RB

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

