

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUJ-TZAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUJ-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0004-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Sustitución de láminas



Foto 2: sustitucion de vidrios




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: sustitucion de pueras



Foto 5: sustitución de estructura de madera por metal




Foto 6: sustitución de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---