

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi6

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cementerio, aldea Camul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0007-43	FECHA:	6 de marzo del 2024



Mantenimiento de techo, por dentro y por fuera



Mantenimiento de puertas de metal, chapas y pintura



Mantenimiento de ventanas



Pintura de muros interiores, impermeabilizante y pintura anti Moho




Mantenimiento de portones



Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cementerio, aldea Camul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0007-43	FECHA:	6 de marzo del 2024



Deposito de agua



Reparación de Cocina, Plancha, paredes y lavatrastos



Accesorios sanitarios



Red de agua potable



Muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

