

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0007-43	FECHA:	




Aplicación de primera capa de impermeabilizante



Colocacion de ceramica a plancha de cocina



Aplicación de pintura



Mano de obra para el deterioro del porton principal



Remodelacion de baños y mingitorios



Aplicación de impermeabilizante y pintura de antimoho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

