

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0007-43	FECHA:	




Impermeabilización terminada de techo



Aplicación completa de cerámica para la remodelación de cocina




Aplicación completa de impermeabilización de interiores



Mantenimiento completo de porton principal



Aplicación completa de cerámica en baños



Aplicación completa de impermeabilización y pintura de muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

